

【 不具合内容 】

印字テープが巻き取られない
(ローラーに巻き込む／印字テープが切れる)

① テープ送出し側の不具合

【原因】

右側の新品テープを取付箇所の負荷が強すぎる為、印字テープが進まない

【対策】

ロックナットセットの不具合が考えられますので、購入（交換）して下さい

※ 印字テープの生産ロット誤差により、テープの紙管部分が若干狭く、送出し側に負荷が生じる場合がありますが、商品性能上問題ありません

② テープ巻取側の不具合

【原因 A】

印字テープが弛みローラーに巻き付く

【対策 A】

印字テープを張った状態で印字を開始して下さい
(印字開始時に印字テープが弛んでいる事が原因と思われます)

印字テープを張っても弛む場合は、**次の項目**をご参照下さい

【原因 B】

印字テープが巻き取られず、材料に貼り付きローラーへ巻込んでしまう

【対策 A】

テープ巻取クラッチ圧の調整（テープ巻取クラッチリングの交換）
をお試し下さい
取扱説明書（機械編もしくは詳細編）に記載されています

③ その他の要因

【原因】

静電気等の発生により、材料へ印字テープが張り付いています

【対策】

静電気を取り除くよう、使用環境にご留意ください
材質により静電気が発生しやすい材料があります

以上、ご参考下さい。